

## 12V Sitzheizung

---



Der Ländi hat ja bekanntlich so seine liebe Mühe mit Heizen. Und so ist es kein Wunder, dass es bei Temperaturen um die 0 Grad etwas frostig im Wageninnern wird. Sitzheizung war bei meinem Modell (TD5, Jg99) offensichtlich noch ein Fremdwort für Landrover (?). Einen vollklimatisierten Fahrersitz aus der Zubehörkiste verschiedener Anbieter wollte und konnte ich mir nicht leisten. Und so bin ich auf die Idee gekommen, einfache Sitz-Heizmatten an meinen Sesseln zu befestigen und das ganze via einen Schalter ans Bordnetz anzuschliessen. Klappt soweit bestens. Da ich die Original Zweistufenschalter unberührt belassen habe, kann ich sogar die einzelnen Sitze zu- bzw. abschalten. Zudem werden meine Original Sitzüberzüge dadurch ebenfalls noch geschont.



Es gibt diese Heizauflagen in den verschiedensten Preisklassen. Von der klimatisierten und massierenden Heizmatte von Waeco bis hin zu no-name Matten für wenig Geld; u.a. bei Conrad (<http://www.conrad.ch>). Da ich weder Klima noch Massage auf meinen Touren brauche habe ich mich für ein billiges Modell entschieden. Es erfüllt seinen Dienst ganz ordentlich. Zwei Heizstufen können gewählt werden (ich brauche meistens die zweite Stufe!) und die Wärme ist in weniger als einer Minute spürbar. Kostenpunkt so um die 60 CHF (wenn man Ausverkauf bzw. Aktionen abwartet auch billiger). Reparieren lassen sich die Dinger allerdings praktisch nicht. Ist der Heizdraht durch, dann good-bye geliebte Heizmatte. Selbst der Zweistufenschalter ist sehr empfindlich auf Öffnungsversuche. Andererseits ist das Abenteuer auch nicht allzu kostspielig. Nach rund 3 Jahren Einsatz musste ich kürzlich eine der beiden Heizmatten ersetzen. Sie sind überdies pflegeleicht (meist ein Nylon Stoff) und einfach zu montieren.

Falls jemand also kälteempfindlich ist (so wie ich), dann sind diese „Heizkissen“ nur zu empfehlen. Einen Nachteil haben sie allerdings. Nylon ist nicht Baumwolle. Und so kann es geschehen, dass im Sommer der Schweiß mit Sitzauflage etwas heftiger fließt als ohne Ueberzug. Aber das ist ja durch einfaches Abmontieren schnell zu beheben.